

Ekspertiz Raporu

ÖRNEK RAPOR

Bağımsız Oto Ekspertiz – Antalya · Rapor No: WC-00005

Araç Bilgileri

Marka / Model

Cupra Formentor

Model Yılı

2023

Yakıt / Vites

Hibrit / Otomatik

Tramer Kaydı

Kayıt yok

Paket

1.5 eTSI VZ-Line DSG

Kilometre

18.900 km

Renk

Petrol Mavisi Metalik

Ekspertiz Tarihi

2026-10-08

Mekanik ve Genel Kontrol

Motor	● İyi
Şanzıman	● İyi
Fren Sistemi	● İyi
Süspansiyon / Yürüyen	● İyi
Elektrik / Elektronik	● İyi
Kaporta	● İyi
Lastikler	● İyi
İç Mekân	● İyi

Kaporta / Boya Durumu

- Ön Tampon: **Orijinal**
- Tavan: **Orijinal**
- Arka Tampon: **Orijinal**
- Sol Ön Kapı: **Orijinal**
- Sol Arka Çamurluk: **Orijinal**
- Sağ Ön Kapı: **Orijinal**
- Sağ Arka Çamurluk: **Orijinal**
- Motor Kaputu: **Orijinal**
- Bagaj Kapağı: **Orijinal**
- Sol Ön Çamurluk: **Orijinal**
- Sol Arka Kapı: **Orijinal**
- Sağ Ön Çamurluk: **Orijinal**
- Sağ Arka Kapı: **Orijinal**

Bu belge sistem tanıtımı için oluşturulmuş örnek bir rapordur.
Gerçek ekspertiz raporunu yönetim panelinden PDF olarak yükleyebilirsiniz.